# 新クリーンセンター建設状況について

令和2年5月1日 佐久市・北佐久郡環境施設組合

### ◆4月末現在の進捗状況【工事進捗率:87.7%】

#### 【工場棟工事】

A工区は、外壁工事が概ね終了し、塗装工事、内装工事を進めています。

B工区は、外壁の塗装工事、各階居室の内装工事、給排水や空調、電気などの設備工事、プラ ントの配管工事、電気工事を継続して行っています。

C、D、E工区では、設備工事、配管工事、電気計装工事、保温工事などを継続しています。

#### 【事務所棟工事】

内装工事、設備工事などを継続して進めています。

【その他工事】渡り廊下及び計量棟、洗車棟、車庫棟の付属棟の工事を開始しました。 引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めてまいります。

【工事現場:配置·工区図】 「写真撮影方向:→|



【ドローン撮影:令和2年4月23日】



### ◆全景写真:令和2年4月28日



## ◆プラットホームエリア【A 工区】・炉室エリア【C 工区】

A工区ではALCパネルの施工が概ね終了しました。C工区では各プラント機械の配管・電気工事を継続して行っています。

【写真①】A 工区:外壁工事



【写真②】C 工区:配管・電気工事



### ◆渡り廊下・付属棟(計量棟、洗車棟、車庫棟)

渡り廊下は基礎工事が終了し、鉄骨建方、床・屋根の配筋工事を進めています。各付属棟は 基礎工事を行っています。

【写真③】渡り廊下:鉄骨建方工事



【写真④】付属棟:基礎工事



# ◆今後の予定【5月】

- ・建築工事:工場棟・事務所棟ともに、内装工事、一般機械設備工事、電気設備工事を継続して行います。付属棟では鉄骨工事を開始します。
- ・プラント工事:引き続き、各種工事(機器据付・配管・保温・電気計装等)、6月の受電に向けた電気設備の調整確認を行います。